

Zustandsbericht

Neupreis:	27.800 €
Ausstattungspreis:	3.690 €
Gesamtpreis:	31.490 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Skoda Octavia Combi 1,6 TDI Ambition

Fahrgestellnummer:	TMBJG9NE0L0007821	GW-Nummer:	0052
Erstzulassung:	11.09.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	119.100 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Brillantsilber	Land der letzten Zulassung:	Belgien

Service details

Überprüfung gültig bis:	09/2024	Fahrbereifung:	16" Alufelge	Sommer
Motorölwechsel in:	Km	Profiltiefe:	vorne 3/3	hinten 7/7
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:				

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm

Kotflügel links	130	Motorhaube	130	Kotflügel rechts	130
Tür vorne links	130	Dach	130	Tür vorne rechts	130
Tür hinten links	130	Heckklappe	130	Tür hinten rechts	130
Seitenteil links	130			Seitenteil rechts	130

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

.....
Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am

.....
Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Fahrersitz

beschädigt



Laderaum

abgenutzt



Verkleidung

abgeschürft



Innenraum

leicht abgeschürft



Rad rechts vorne

leicht abgeschürft



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.5 cm



Stoßfänger hinten

abgeschürft



Tür rechts hinten

Dellen

