

# Zustandsbericht

|              |          |
|--------------|----------|
| Neupreis:    | 29.050 € |
| Ausstattung: | 6.170 €  |
| Gesamt:      | 35.220 € |

KFZ SITZ  
07227/ 222 121  
verkauf@kfsitz.at



## SKODA Octavia Combi 1.6 TDI 116 PS, DSG Style

|                    |                   |                   |             |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Fahrgestellnummer: | TMBJG9NE7J0064000 | GW-Nummer:        | 0035        |
| Erstzulassung:     | 01.09.2017        | Vorbesitzer:      | 1           |
| Kilometerstand:    | 122.500 km        | Schlüsselanzahl:  | 2           |
| Farbbezeichnung:   | Capuccino Beige   | genehmigt für:    | Österreich  |
| Fahrzeugherkunft:  | Leasingrückläufer | letzte Zulassung: | Niederlande |

## Servicedetails

|                              |                     |                  |           |            |
|------------------------------|---------------------|------------------|-----------|------------|
| Gutachten gültig bis:        | 09/2022             | Fahrbereifung:   | 18" Alu   | Sommer     |
| Ölwechselservice fällig in:  | 24500 km            | Reifenprofil:    | vorne 7/7 | hinten 5/5 |
| Service gepflegt:            | ja                  | Zusatzbereifung: |           |            |
| letzter Service-Eintrag bei: | 35, 63, 91, 110 tkm | Reifenprofil:    |           |            |

## Fahrzeugcheck

|                    |   |                    |   |
|--------------------|---|--------------------|---|
| Reifendruck        | ✓ | Schließsystem      | ✓ |
| Flüssigkeitsstände | ✓ | Beleuchtung        | ✓ |
| Motorlauf          | ✓ | Klima/Heizung      | ✓ |
| Kupplung/Getriebe  | ✓ | Reserverad/Tirefit | ✓ |

Unterbodenkontrolle  
Karosserie Sichtprüfung  
Frontscheibe  
Scheibenwischer  
Lenkung



Pannenset  
Assistenzsysteme  
Komfortelektronik  
Bremsanlage  
Testfahrt durchgeführt



### Lackwerte in $\mu\text{m}$

|                  |     |            |     |                   |     |
|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|
| Kotflügel links  | 200 | Motorhaube | 150 | Kotflügel rechts  | 150 |
| Tür vorne links  | 150 | Dach       | 150 | Tür vorne rechts  | 150 |
| Tür hinten links | 150 | Heckklappe | 190 | Tür hinten rechts | 150 |
| Seitenwand links | 150 |            |     | Seitenwand rechts | 150 |

*Info: Der Normalwert liegt zwischen 100-250, Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin*

### Anmerkungen

60 km Testfahrt durchgeführt es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Verkäufer

Fahrzeug wurde übernommen in Haid am

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Käufer

*Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler*

### Detailfotos

*Info: Die Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren möglich*



*Mittelkonsole  
feine Kratzer*



*Stoßfänger vorne  
kleine Steinschläge*



*Stoßfänger hinten  
abgeschürft*



*Dach  
kleine Delle*



*Windschutzscheibe  
Steinschlag geharzt*



*Tür rechts hinten  
kleiner Kratzer*