

Zustandsbericht

Neupreis:	27.800 €
Ausstattungspreis:	920 €
Gesamtpreis:	28.720 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Skoda Octavia Combi Ambition 1,6 TDI

Fahrgestellnummer:	TMBJG7NE8L0010423	GW-Nummer:	0121
Erstzulassung:	22.08.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	90.300 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Brilliant Silber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	CZ / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	08/2024	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	24.400 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	29.982, 57.973, 84.638 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1		✓	✓	
2	✓			
3				
4				✓
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 18.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Tür links vorne

Kratzer größer als 5 cm



Tür links hinten

Kratzer größer als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Seitenteil links

Oberflächenkratzer größer als 5 cm



Tür rechts vorne

Delle größer als 2 cm



Dach

Lackfehler kleiner als 2 cm
