

Zustandsbericht

| | |
|--------------------|----------|
| Neupreis: | 14.940 € |
| Ausstattungspreis: | 1.070 € |
| Gesamtpreis: | 16.010 € |



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

SKODA Fabia Combi Ambition 1,0 TSI

| | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| Fahrgestellnummer: | TMBJP6NJ6KZ026508 | GW-Nummer: | 0033 |
| Erstzulassung: | 03.10.2018 | Vorbesitzer: | 1 |
| Kilometerstand: | 79.550 km | Schlüsselanzahl: | 2 |
| Leistung: | 95 PS | Fahrzeugherkunft: | Leasingfirma |
| Farbbezeichnung: | Candy Weiß | letzte Zulassung / genehmigt für: | CZ / AUT |

Servicedetails

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------|
| Überprüfung gültig bis: | 10/2023 | Fahrbereifung: | 15" Alu | Winter |
| Motorölwechsel in: | 9.300 km | Profiltiefe: | vorne 7/7 | hinten 6/6 |
| Getriebeölwechsel bei: | wartungsfrei | Zusatzbereifung: | | |
| Zahnriemenwechsel bei: | wartungsfrei | Profiltiefe: | | |
| Servicehistorie: | 29.293, 58.803 km | | | |

Fahrzeugcheck

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|
| Bereifung | ✓ | Fahrwerk/Lenkung | ✓ |
| Flüssigkeitsstände | ✓ | Beleuchtung | ✓ |
| Motor | ✓ | Schließsystem | ✓ |
| Kupplung/Getriebe | ✓ | Komfortelektronik | ✓ |
| Karosserie | ✓ | Verglasung | ✓ |
| Unterboden | ✓ | Klima/Heizung | ✓ |
| Bremsanlage | ✓ | 50 km Testfahrt | ✓ |

Lackwerte in μm

| | | | | | |
|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|
| Kotflügel links | 140 | Motorhaube | 140 | Kotflügel rechts | 140 |
| Tür vorne links | 140 | Dach | 140 | Tür vorne rechts | 140 |
| Tür hinten links | 140 | Heckklappe | 140 | Tür hinten rechts | 140 |
| Seitenteil links | 140 | | | Seitenteil rechts | 140 |

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

| | Optik | Technik | Ausstattung | Preis |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 17.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Innenraum

Kratzer größer als 5 cm



Hebel

abgenutzt



Rad links vorne

abgeschürft



Rad links hinten

abgeschürft



Laderaum

abgenutzt



Rad rechts hinten

abgeschürft



Rad rechts vorne

abgeschürft



Stoßfänger vorne

leicht abgeschürft



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm
