

Zustandsbericht

| | |
|--------------------|----------|
| Neupreis: | 38.190 € |
| Ausstattungspreis: | 4.069 € |
| Gesamtpreis: | 42.259 € |



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Passat Variant Comfortline 2.0 TDI SCR 110kW 6-Gang

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Fahrgestellnummer: | WVWZZZ3CZKE040165 | GW-Nummer: | 0088 |
| Erstzulassung: | 13.12.2018 | Vorbesitzer: | 1 |
| Kilometerstand: | 118.750 km | Schlüsselanzahl: | 2 |
| Leistung: | 150 PS | Fahrzeugherkunft: | Leasingfirma |
| Farbbezeichnung: | Reflexsilber Metallic | letzte Zulassung / genehmigt für: | DE / AUT |

Service details

| | | | | |
|-------------------------|--|------------------|-----------|------------|
| Überprüfung gültig bis: | 12/2023 | Fahrbereifung: | 16" Alu | Sommer |
| Motorölwechsel in: | 19.600 km | Profiltiefe: | vorne 7/7 | hinten 5/5 |
| Getriebeölwechsel bei: | wartungsfrei | Zusatzbereifung: | | |
| Zahnriemenwechsel bei: | 210.000 km | Profiltiefe: | | |
| Servicehistorie: | 27.958, 56.015, 77.864, 85.636, 108.293 km | | | |

Fahrzeugcheck

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|
| Bereifung | ✓ | Fahrwerk/Lenkung | ✓ |
| Flüssigkeitsstände | ✓ | Beleuchtung | ✓ |
| Motor | ✓ | Schließsystem | ✓ |
| Kupplung/Getriebe | ✓ | Komfortelektronik | ✓ |
| Karosserie | ✓ | Verglasung | ✓ |
| Unterboden | ✓ | Klima/Heizung | ✓ |
| Bremsanlage | ✓ | 50 km Testfahrt | ✓ |

Lackwerte in μm

| | | | | | |
|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|
| Kotflügel links | 150 | Motorhaube | 150 | Kotflügel rechts | 150 |
| Tür vorne links | 150 | Dach | 150 | Tür vorne rechts | 150 |
| Tür hinten links | 150 | Heckklappe | 150 | Tür hinten rechts | 150 |
| Seitenteil links | 150 | | | Seitenteil rechts | 150 |

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

| | Optik | Technik | Ausstattung | Preis |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 26.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Mittelkonsole

Fehlteil



Tür links vorne

Delle kleiner als 1 cm



Laderaum

leicht abgenutzt



Stoßfänger hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Motorhaube

Delle/Steinschlag kleiner als 1 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

leicht abgeschürft



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm
