

Zustandsbericht

Neupreis:	24.290 €
Ausstattungspreis:	6.585 €
Gesamtpreis:	30.875 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Seat Arona FR-Line 1.6 TDI 85kW 6-Gang 4 Türen

Fahrgestellnummer:	VSSZZZKJZKR040174	GW-Nummer:	0025
Erstzulassung:	20.12.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	103.650 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Midnight Schwarz	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	12/2023	Fahrbereifung:	17" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	18.400 km	Profiltiefe:	vorne 4/4	hinten 6/6
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	61.283, 92.071 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	200	Motorhaube	200	Kotflügel rechts	200
Tür vorne links	200	Dach	200	Tür vorne rechts	200
Tür hinten links	200	Heckklappe	200	Tür hinten rechts	200
Seitenteil links	200			Seitenteil rechts	200

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1		✓	✓	✓
2	✓			
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024	Unterschrift Käufer
Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.		

Detailfotos
Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Stoßfänger vorne

Oberflächenkratzer größer als 5 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger hinten

Oberflächenkratzer kleiner als 5 cm



Innenraum

leicht abgeschürft



Tür rechts vorne

Oberflächenkratzer kleiner als 5 cm



Innenraum

leicht abgeschürft



Innenraum

leicht abgeschürft



Fahrersitz

leicht abgenutzt



Heckklappe

leicht abgeschürft
