

Zustandsbericht

Neupreis:	26.320 €
Ausstattungspreis:	3.685 €
Gesamtpreis:	30.005 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Skoda Octavia Combi 1,6 TDI Greentech

Fahrgestellnummer:	TMBJG9NE0K0069461	GW-Nummer:	0146
Erstzulassung:	30.11.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	149.550 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Grey Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	NL / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	11/2023	Fahrbereifung:	
Motorölwechsel in:	15200 km	Profiltiefe:	
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:	
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:	
Servicehistorie:	35.426, 63.000, 98.888, 134.738 km		

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	180	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Fahrersitz

leicht abgenutzt



Türverkleidung

Kratzer kleiner als 2 cm



Außenspiegel links

leicht abgeschürft



Verkleidung

leicht abgeschürft



Laderaum

abgenutzt



Einstieg rechts

Delle größer als 2 cm



Tür rechts hinten

Delle größer als 2 cm

