

Zustandsbericht

Neupreis:	28.950 €
Ausstattungspreis:	4.806 €
Gesamtpreis:	33.756 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

VW Touran Trendline 1,6 SCR TDI

Fahrgestellnummer:	WVGZZZ1TZJW098353	GW-Nummer:	0105
Erstzulassung:	25.05.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	139.250 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	115 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Pure White	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	05/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	7.900 Km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:				

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓

Bremsanlage



50 km Testfahrt



Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Tür links hinten

Delle kleiner als 2 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer größer als 5 cm



Stoßfänger hinten

leicht abgeschürft



Tür links vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer kleiner als 5 cm


