

Zustandsbericht

| | |
|--------------------|----------|
| Neupreis: | 48.230 € |
| Ausstattungspreis: | 18.899 € |
| Gesamtpreis: | 67.129 € |



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Audi A4 Avant Sport 40 TDI S-tronic

| | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| Fahrgestellnummer: | WAUZZZF44KA115979 | GW-Nummer: | 0131 |
| Erstzulassung: | 09.2019 | Vorbesitzer: | 1 |
| Kilometerstand: | 75.400 km | Schlüsselanzahl: | 2 |
| Leistung: | 190 PS | Fahrzeugherkunft: | Leasingfirma |
| Farbbezeichnung: | Brilliantsschwarz | letzte Zulassung / genehmigt für: | DE / AUT |

Service details

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------|
| Überprüfung gültig bis: | 09/2024 | Fahrbereifung: | 18" Alu | Sommer |
| Motorölwechsel in: | 15.900 km | Profiltiefe: | vorne 3/3 | hinten 5/5 |
| Getriebeölwechsel bei: | 120.000 km | Zusatzbereifung: | | |
| Zahnriemenwechsel bei: | 210.000 km | Profiltiefe: | | |
| Servicehistorie: | 35.285, 61.143 km | | | |

Fahrzeugcheck

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|
| Bereifung | ✓ | Fahrwerk/Lenkung | ✓ |
| Flüssigkeitsstände | ✓ | Beleuchtung | ✓ |
| Motor | ✓ | Schließsystem | ✓ |
| Kupplung/Getriebe | ✓ | Komfortelektronik | ✓ |
| Karosserie | ✓ | Verglasung | ✓ |
| Unterboden | ✓ | Klima/Heizung | ✓ |
| Bremsanlage | ✓ | 50 km Testfahrt | ✓ |

Lackwerte in μm

| | | | | | |
|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|
| Kotflügel links | 150 | Motorhaube | 150 | Kotflügel rechts | 150 |
| Tür vorne links | 150 | Dach | 150 | Tür vorne rechts | 150 |
| Tür hinten links | 150 | Heckklappe | 150 | Tür hinten rechts | 150 |
| Seitenteil links | 150 | | | Seitenteil rechts | 150 |

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

| | Optik | Technik | Ausstattung | Preis |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 18.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Ladekante

Feine Kratzer



Stoßfänger hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Innenraum

Kratzer



Seite rechts

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

leicht abgeschürft

