

Zustandsbericht

Neupreis:	37.640 €
Ausstattungspreis:	3.690 €
Gesamtpreis:	41.330 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Passat Variant Trendline 1.6 TDI BlueMotion 88kW 7-Gang DSG

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZKE125360	GW-Nummer:	0001
Erstzulassung:	30.07.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	146.700 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	120 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Deep Black Perleffekt	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	07/2024	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	28.300 km	Profiltiefe:	vorne 7/7	hinten 3/3
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	27.698, 57.288, 86.879, 115.423, 144.916 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	220	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	220

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	✓	✓		✓
2			✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Fahrzeugfront

Steinschlag größer als 0.3 cm



Stoßfänger vorne

Oberflächenkratzer größer als 5 cm



Stoßfänger hinten

Oberflächenkratzer größer als 5 cm



Heckklappe

Steinschlag größer als 0.3 cm



Innenraum

Funktion eingeschränkt



Seite rechts

Kratzer größer als 5 cm

.....

.....

.....

.....