Zustandsbericht

Neupreis: 28.390 €

Ausstattung: 4.042 €

Gesamt: 32.432 €

KFZ SITZ 07227/ 222 121 verkauf@kfzsitz.at



Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI 85kW 5-Gang						
Fahrgestellnummer:	WVWZZZAUZJP524092	GW-Nummer:		0126		
Erstzulassung:	25.09.2017	Vorbesitzer:	1			
Kilometerstand:	138.850km	Schlüsselanzahl:	2			
Farbbezeichnung:	Uranograu	genehmigt für:	Österreich			
Fahrzeugherkunft:	Leasingrückläufer	letzte Zulassung:	Deutschland			
Servicedetails						
Gutachten gültig bis:	09/2022	Fahrbereifung:	16 " Alu	Sommer		
Ölwechselservice fällig in:	9400 km	Reifenprofil:	vorne 4/4	hinten 5/5		

Gatachten gartig bis.	03/2022	ramberenang.	16 Alu	301111116
Ölwechselservice fällig in:	9400 km	Reifenprofil:	vorne 4/4	hinten 5/5
Service gepflegt:	ja	Zusatzbereifung:		
letzter Service-Eintrag bei:	29,61,90,118 t km	Reifenprofil:		

	Fahrzeugcheck			
Reifendruck	✓	Schließsystem	✓	
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓	
Motorlauf	✓	Klima/Heizung	✓	
Kupplung/Getriebe	✓	Reserverad/Tirefit	✓	

Unterbodenkontrolle		✓		Pannenset	✓
Karosserie Sichtprüfung		✓		Assistenzsysteme	✓
Frontscheibe		✓		Komfortelektronik	✓
Scheibenwischer		✓		Bremsanlage	✓
Lenkung		✓		Testfahrt durchgeführ	t 🗸
Lackwerte in μm					
Kotflügel links	170	Motorhaube	170	Kotflügel rechts	170
Tür vorne links	170	Dach	170	Tür vorne rechts	180
Tür hinten links	170	Heckklappe	170	Tür hinten rechts	170
Seitenwand links	170			Seitenwand rechts	170
Info: Der I	Normalwert lieg	t zwischen 100-250, Al	bweichungei	n weisen auf eine Nachlackier	ung hin
		Anmer	kungen		
60 km Testfahrt durchgeführ	t es wurden k	eine Auffälligkeiter	festgeste	llt	
_	-				
Unterschrift Verkäufer	Fal	nrzeug wurde überi	nommen ii	n Haid am	Unterschrift Käufer
Dieser Bericht wurde f	achgerecht und	mit bestem Gewissen	erstellt. Vork	oehaltlich Abweichungen, Irrti	ümer und Tippfehler

Detailfotos

Info: Die Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren möglich



Lenkrad leichte Kratzer



Reifen vorne rechts Optischer Mangel



Stoßfänger hinten leicht abgeschürft



Stoßfänger vorne leichter Kratzer



Fahrzeugfront kleine Steinschläge