

Zustandsbericht

Neupreis:	31.770 €
Ausstattungspreis:	5.566 €
Gesamtpreis:	37.336 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Touran Comfortline 1,6 TDI DSG

Fahrgestellnummer:	WVGZZZ1TZGW553124	GW-Nummer:	0121
Erstzulassung:	10.2016	Vorbesitzer:	2
Kilometerstand:	140.900 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	110 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Reflexsilber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	10/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Winter
Motorölwechsel in:	7.800 km	Profiltiefe:	vorne 7/7	hinten 6/6
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	31.116, 61.865, 91.808, 118.065 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	140	Motorhaube	140	Kotflügel rechts	140
Tür vorne links	140	Dach	140	Tür vorne rechts	140
Tür hinten links	140	Heckklappe	140	Tür hinten rechts	140
Seitenteil links	140			Seitenteil rechts	140

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1		✓		✓
2	✓		✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 24.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos
Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Kotflügel links

Delle kleiner als 2 cm



Motorhaube

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Rad links vorne

Kratzer



Schalthebel

abgenutzt



Tür links hinten

Oberflächenkratzer größer als 5cm
