

Zustandsbericht

Neupreis:	35.490 €
Ausstattungspreis:	3.251 €
Gesamtpreis:	38.741 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Passat Variant Comfortline 1,6 TDI

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZJE003381	GW-Nummer:	0166
Erstzulassung:	25.10.2017	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	97.550 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	120 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Mangangrau Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	BE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	10/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	23300 km	Profiltiefe:	vorne 3/3	hinten 6/6
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30.000, 60.350 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	190

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1		✓	✓	
2	✓			✓
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Ladekante

leicht abgeschürft



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.5 cm



Stoßfänger vorne

leicht abgeschürft



Stoßfänger vorne

Kratzer größer als 5 cm



Tür links hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger hinten

abgeschürft



Seitenteil rechts

Delle größer als 2 cm



Kotflügel rechts

leicht abgeschürft

