

Zustandsbericht

Neupreis:	40.090 €
Ausstattungspreis:	2.301 €
Gesamtpreis:	42.391 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Passat Variant Basic 2,0 TDI DSG

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZME004702	GW-Nummer:	0153
Erstzulassung:	21.10.2020	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	123.850 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	122 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Reflexsilber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	10/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	30.000km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 6/6
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30.213, 61.840, 93.073 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	190	Motorhaube	350	Kotflügel rechts	190
Tür vorne links	190	Dach	200	Tür vorne rechts	190
Tür hinten links	200	Heckklappe	190	Tür hinten rechts	200
Seitenteil links	200			Seitenteil rechts	200

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	✓	✓	✓	
2				✓
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 20.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Fahrzeugfront

wenig Steinschläge kleiner als 0.5 cm



Stoßfänger vorne

leicht abgeschürft



Seitenteil rechts

Kratzer größer als 5 cm



Ladekante

leicht abgeschürft

.....

.....

