

Zustandsbericht

Neupreis:	26.320 €
Ausstattungspreis:	2.011 €
Gesamtpreis:	28.331 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

SKODA OCTAVIA COMBI 1.6 TDi Ambition

Fahrgestellnummer:	TMBJG7NEXK0048296	GW-Nummer:	0074
Erstzulassung:	05.10.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	130.200 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Moon Weiß Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	BE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	10/2024	Fahrbereifung:	16" Alufelge	Sommer
Motorölwechsel in:	28.000 Km	Profiltiefe:	vorne 3/3	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	31, 62, 127 Km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	140	Motorhaube	140	Kotflügel rechts	140
Tür vorne links	140	Dach	140	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	140	Heckklappe	140	Tür hinten rechts	190
Seitenteil links	140			Seitenteil rechts	200

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

.....
Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am

.....
Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Luftdüse

gebrochen



Tür links hinten

Delle kleiner als 2 cm



Mittelarmlehne

abgenutzt



Tür rechts hinten

Oberflächenkratzer größer als 5 cm



Tür links vorne

Lackfehler kleiner als 2 cm



Außenspiegel links

Lackfehler kleiner als 2 cm



Rad links hinten

leicht abgeschürft

