

Zustandsbericht

Neupreis: 37.060 €
Ausstattungspreis: 7.958 €
Gesamtpreis: 45.018 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Passat Variant Comfortline 2.0 TDI 110kW 6-Gang

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZJP008565	GW-Nummer:	0001
Erstzulassung:	14.12.2017	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	135.350 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT
Farbbezeichnung:	Atlantic Blue Metallic	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma

Service details

Überprüfung gültig bis:	12/2022	Fahrbereifung:	17" Alu	Winter
nächster Ölwechsel fällig in:	12.100 km	Profiltiefe:	vorne 7/7	hinten 6/6
Servicehistorie:	km	Zusatzbereifung:		
durchgeführte Servicearbeiten:		Profiltiefe:		

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	180	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	170	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	170	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

KFZ SITZ Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 29.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Tür links vorne

Lackfehler ausgebessert



Schweller links

abgenutzt



Reifen links hinten

leichter Kratzer



Stoßfänger vorne

Kratzer



Fahrzeugfront

kleine Steinschläge



Tür links vorne

Lackfehler ausgebessert
