Zustandsbericht

Neupreis:	27.800 €
Ausstattungspreis:	920 €
Gesamtpreis:	28.720 €

KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Skoda Octavia Combi Ambition Limited 1,6 TDI

Fahrgestellnummer:	TMBJG7NE6L0008847	GW-Nummer:	0089
Erstzulassung:	22.08.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	98.250 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Reflexsilber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	CZ / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	08/2024	Fahrbereifung:	16″ Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	20.600 km	Profiltiefe:	vorne 4/4	hinten 3/3
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	29.050, 59.789, 88.812 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm

Kotflügel links	250	Motorhaube	270	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	170	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	☐	☑	☑	☐
2	☑	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☑
5	☐	☐	☐	☐

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer | Fahrzeugübernahme in Haid am 26.04.2024 | Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.

Tür links vorne *Kratzer größer als 5 cm*

Fahrzeugfront *Steinschläge kleiner als 0.3 cm*

Außenspiegel rechts *Kratzer kleiner als 5 cm*

Seitenteil rechts *Oberflächenkratzer größer als 5 cm*

Tür rechts hinten *Kratzer kleiner als 5 cm*

Heckklappe *Kratzer kleiner als 5 cm*

Dachholm links *Oberflächenkratzer größer als 5 cm*

Dach *mehrere Dellen kleiner als 2 cm*