

Zustandsbericht

Neupreis:	35.490 €
Ausstattungspreis:	1.454 €
Gesamtpreis:	36.944 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

VOLKSWAGEN Passat Variant Comfortline 1,6 TDI

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZJP010581	GW-Nummer:	0007
Erstzulassung:	12.02.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	146.900 km	Schlüsselanzahl:	1
Leistung:	120 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Pyritsilber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	FR / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	02/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	30.000km	Profiltiefe:	vorne 4/4	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	29.308, 57.493, 86.719, 118.753 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	180	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	180	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	360

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 26.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Stoßfänger hinten

abgeschürft



Heckklappe

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür links vorne

Delle kleiner als 2 cm



Türe rechts

Delle kleiner als 2 cm



Kofferraum

leicht abgeschürft
