

Zustandsbericht

Neupreis:	41.830 €
Ausstattungspreis:	16.126 €
Gesamtpreis:	57.956 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Audi A4 Avant sport 2.0 TDI 110kW 6-Gang

Fahrgestellnummer:	WAUZZZF43JA010946	GW-Nummer:	0179
Erstzulassung:	07.07.2017	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	118.700 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Manhattangrau Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	07/2023	Fahrbereifung:	17" Alu	Allwetter
Motorölwechsel in:	29.700 Km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30, 60, 90, 118 tkm			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓

Bremsanlage



50 km Testfahrt



Lackwerte in μm

Kotflügel links	160	Motorhaube	180	Kotflügel rechts	160
Tür vorne links	160	Dach	160	Tür vorne rechts	300
Tür hinten links	180	Heckklappe	160	Tür hinten rechts	2500
Seitenteil links	160			Seitenteil rechts	160

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 20.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Stoßfänger/Kotflügel vorne

Kratzer größer als 5 cm



Stoßfänger hinten

Delle kleiner als 2 cm



Innenraum

beschädigt



Innenraum

beschädigt
