

Zustandsbericht

Neupreis:	34.650 €
Ausstattungspreis:	3.901 €
Gesamtpreis:	38.551 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Touran SOUND BlueMotion 2,0 TDI DSG

Fahrgestellnummer:	WVGZZZ1TZJW011791	GW-Nummer:	0192
Erstzulassung:	27.09.2017	Vorbesitzer:	-
Kilometerstand:	117.500 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Uranograu	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	09/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Allwetter
Motorölwechsel in:	30.000 km	Profiltiefe:	vorne 7/7	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	180.000 km	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:				

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1		✓		✓
2	✓		✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer


Fahrzeugübernahme in Haid am 20.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Kotflügel links

Delle kleiner als 2 cm



Tür links vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür rechts hinten

Delle kleiner als 2 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Seitenteil hinten links

Delle kleiner als 2 cm



Stoßfänger vorne

leicht abgeschürft



Innenraum

leicht abgeschürft

