

Zustandsbericht

Neupreis:	25.430 €
Ausstattungspreis:	1.900 €
Gesamtpreis:	27.330 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Skoda Octavia Combi 1,6 TDI Ambition

Fahrgestellnummer:	TMBJG7NE7J0121610	GW-Nummer:	0137
Erstzulassung:	09.08.2017	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	133.500 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Moon-Weiss Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	BE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	08/2023	Fahrbereifung:	
Motorölwechsel in:	18.300 km	Profiltiefe:	
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:	
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:	
Servicehistorie:	29, 60, 91, 121 tkm		

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm					
Kotflügel links	190	Motorhaube	350	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1			✓	
2	✓	✓		
3				✓
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Schaltknauf

Riss kleiner als 5 cm



B-Saule links

Oberflächenkratzer größer als 5 cm



Stoßfänger hinten

Lackfehler größer als 5 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer größer als 5 cm



B-Saule rechts

Oberflächenkratzer größer als 5 cm



Rad rechts hinten

abgeschürft



Rad rechts vorne

abgeschürft



Stoßfänger vorne

Delle größer als 2 cm



Rad links vorne

leicht abgeschürft
