

Zustandsbericht

Neupreis:	15.580 €
Ausstattungspreis:	1.020 €
Gesamtpreis:	16.600 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

SKODA Fabia Combi Ambition 1,0 TSI

Fahrgestellnummer:	TMBJP6NJ7LZ014708	GW-Nummer:	0042
Erstzulassung:	09.10.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	61.650 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	95 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Candyweiß	letzte Zulassung / genehmigt für:	CZ / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	10/2024	Fahrbereifung:	15" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	28200 km	Profiltiefe:	vorne 4/4	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	-	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30.531, 59.880 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 26.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Laderaum

leicht abgenutzt



LadeKante

Kratzer kleiner als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Dachholm rechts

Delle kleiner als 2 cm
