

Zustandsbericht

Neupreis:	31.270 €
Ausstattungspreis:	2.345 €
Gesamtpreis:	33.615 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

SKODA Octavia Combi Ambition Limited 2,0 TDI DSG

Fahrgestellnummer:	TMBJJ7NE9L0015602	GW-Nummer:	0060
Erstzulassung:	07.10.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	129.600 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Brilliant Silber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	FR / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	10/2024	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	15.000km	Profiltiefe:	vorne 4/4	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	240.000 fällig	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 KM	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	31.672, 56.549, 87.337, 119.774 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	200	Motorhaube	200	Kotflügel rechts	200
Tür vorne links	200	Dach	200	Tür vorne rechts	200
Tür hinten links	200	Heckklappe	200	Tür hinten rechts	200
Seitenteil links	200			Seitenteil rechts	200

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 28.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.




Schaltknopf

leicht abgenutzt



Kotflügel links

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

Kratzer/Delle kleiner als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Stoßfänger hinten

leicht abgeschürft



Tür rechts vorne

Lackfehler kleiner als 2 cm



Kotflügel rechts

Kratzer kleiner als 5 cm



Heckklappe

Kratzer kleiner als 5 cm
