

Zustandsbericht

Neupreis: 44.200 €

Ausstattungspreis: 4.446 €

Gesamtpreis: 48.646 €



KFZ SITZ

07227/ 222 121

www.kfzsitz.at

Volkswagen Passat Variant Highline 2.0 TDI 110kW 7-Gang DSG

Fahrgestellnummer: WVVZZZ3CZKE017950

GW-Nummer: 0155

Erstzulassung: 01.11.2018

Vorbesitzer: 1

Kilometerstand: 130.850 km

Schlüsselanzahl: 2

Leistung: 150 PS

Fahrzeugherkunft: Leasingfirma

Farbbezeichnung: Pure White

letzte Zulassung / genehmigt für: DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis: 11/2023

Fahrbereifung: 19" Alu Sommer

nächster Ölwechsel fällig in: 30.000km

Profiltiefe: vorne 5/5 hinten 6/6

Servicehistorie: km

Zusatzbereifung:

durchgeführte Servicearbeiten:

Profiltiefe:

Fahrzeugcheck

Bereifung ✓

Fahrwerk/Lenkung ✓

Flüssigkeitsstände ✓

Beleuchtung ✓

Motor ✓

Schließsystem ✓

Kupplung/Getriebe ✓

Komfortelektronik ✓

Karosserie ✓

Verglasung ✓

Unterboden ✓

Klima/Heizung ✓

Bremsanlage ✓

50 km Testfahrt ✓

Lackwerte in μm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	200	Kotflügel rechts	170
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	180	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	170
Seitenteil links	180			Seitenteil rechts	300

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	✓	✓		✓
2			✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 16.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Heckklappe

leicht abgeschürft



Laderaum

leicht abgeschürft



Stoßfänger vorne

kleiner Kratzer



Fahrzeugfront

kleine Steinschläge



Motorhaube

leichter Kratzer



Seitenteil hinten rechts

leichter Kratzer



Heckklappe

kleine Delle



Stoßfänger hinten

leichter Kratzer

