Zustandsbericht

Neupreis:	38.190 €
Ausstattungspreis:	4.898 €
Gesamtpreis:	43.088 €

KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Passat Variant Comfortline 2.0 TDI BMT 110kW 6-Gang

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZKE017961	GW-Nummer:	0130
Erstzulassung:	26.09.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	114.150 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Mangangrau Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	09/2023	Fahrbereifung:	16″ Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	30.000km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 7/7
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	29, 60, 114 tkm			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	☐	☑	☐	☑
2	☑	☐	☑	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 28.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Fahrzeugfront *Steinschläge*



Tür links vorne *Kratzer kleiner als 5 cm*



Verkleidung *abgeschürft*



Kofferraum *leicht abgenutzt*



Tür rechts hinten *Kratzer kleiner als 5 cm*



Kotflügel rechts *Kratzer*



Tür links hinten *feine Kratzer*



Dach *Umweltschaden*