

Zustandsbericht

Neupreis:	33.470 €
Ausstattungspreis:	4.291 €
Gesamtpreis:	37.761 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Touran Comfortline 2,0 TDI

Fahrgestellnummer:	WVGZZZ1TZKW019215	GW-Nummer:	0049
Erstzulassung:	04.01.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	81.350 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Reflexsilber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	FR / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	01/2024	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	28300 km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	20.905, 51.762, 79.583 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	140	Motorhaube	140	Kotflügel rechts	nachlackiert
Tür vorne links	140	Dach	140	Tür vorne rechts	250
Tür hinten links	nachlackiert	Heckklappe	140	Tür hinten rechts	310
Seitenteil links	140			Seitenteil rechts	1100

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1			✓	
2	✓	✓		✓
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Ausströmer

Funktion eingeschränkt



Seitenteil links

Kratzer kleiner als 5 cm



Verkleidung

abgeschürft



Laderaumabdeckung

Fehlteil



Einstieg rechts

Dellen



Rad rechts vorne

leicht abgeschürft



Motorhaube

Delle größer als 2 cm

