



# Zustandsbericht



## Käufer

## Verkäufer

Neupreis: 36.580 €

Ausstattung: 4.104 €

Gesamt: 40.684 €

Sitz KFZ - Handels GmbH

Traunuferstraße 271

4053 Haid/Ansfelden

## **VW Passat Kombi Diesel (B8) Passat Variant Comfortline 2,0 TDI SCR**

|                    |                   |                   |             |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Fahrgestellnummer: | WVWZZZ3CZJP021480 | GW-Nummer:        | 180         |
| Erstzulassung:     | 27.07.2018        | Vorbesitzer:      | 1           |
| Kilometerstand:    | 90.000 km         | Schlüsselanzahl:  | 2           |
| Farbbezeichnung:   | deep black        | genehmigt für:    | Österreich  |
| Fahrzeugherkunft:  | Leasingrückläufer | letzte Zulassung: | Deutschland |

## **Service details**

|                             |          |                  |           |            |
|-----------------------------|----------|------------------|-----------|------------|
| Gutachten gültig bis:       | 07/2023  | Fahrbereifung:   | 16" Alu   | Sommer     |
| Ölwechselservice fällig in: | 30.000km | Reifenprofil:    | vorne 5/5 | hinten 4/4 |
| Service gepflegt:           | ja       | Zusatzbereifung: |           |            |
| Service-Einträge bei:       |          | Reifenprofil:    |           |            |

## **Testergebnisse**

|                    |   |                    |   |
|--------------------|---|--------------------|---|
| Reifendruck        | ✓ | Schließsystem      | ✓ |
| Flüssigkeitsstände | ✓ | Beleuchtung        | ✓ |
| Motorlauf          | ✓ | Klima/Heizung      | ✓ |
| Kupplung/Getriebe  | ✓ | Reserverad/Tirefit | ✓ |

|                         |   |                        |   |
|-------------------------|---|------------------------|---|
| Unterbodenkontrolle     | ✓ | Pannenset              | ✓ |
| Karosserie Sichtprüfung | ✓ | Assistenzsysteme       | ✓ |
| Frontscheibe            | ✓ | Komfortelektronik      | ✓ |
| Scheibenwischer         | ✓ | Bremsanlage            | ✓ |
| Lenkung                 | ✓ | Testfahrt durchgeführt | ✓ |

### Lackwerte in µm

|                  |     |            |     |                   |     |
|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|
| Kotflügel links  | 150 | Motorhaube | 150 | Kotflügel rechts  | 150 |
| Tür vorne links  | 150 | Dach       | 150 | Tür vorne rechts  | 150 |
| Tür hinten links | 150 | Heckklappe | 150 | Tür hinten rechts | 150 |
| Seitenwand links | 450 |            |     | Seitenwand rechts | 240 |

*Info: Der Normalwert liegt zwischen 100-250, Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin*

### Anmerkungen

60 km Testfahrt durchgeführt es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Verkäufer

Fahrzeug wurde übernommen in Haid am

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Käufer

*Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler*

### Detailfotos

*Info: Die Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren möglich*



