

# Zustandsbericht

Neupreis:	37.060 €
Ausstattung:	4.855 €
Gesamt:	41.915 €

KFZ SITZ  
07227/ 222 121  
verkauf@kfsitz.at



## Volkswagen Passat Variant Comfortline 2.0 TDI 110kW 6-Gang

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZJP021490	GW-Nummer:	0082
Erstzulassung:	11.08.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	66.800 km	Schlüsselanzahl:	2
Farbbezeichnung:	Harvard Blue Metallic	genehmigt für:	Österreich
Fahrzeugherkunft:	Leasingrückläufer	letzte Zulassung:	Deutschland

## Service details

Gutachten gültig bis:	08/2023	Fahrbereifung:	
Ölwechselservice fällig in:	22.900 km	Reifenprofil:	
Service gepflegt:	ja	Zusatzbereifung:	
letzter Service-Eintrag bei:	29.912, 59.701 km	Reifenprofil:	

## Fahrzeugcheck

Reifendruck	✓	Schließsystem	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motorlauf	✓	Klima/Heizung	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Reserverad/Tirefit	✓

Unterbodenkontrolle  
Karosserie Sichtprüfung  
Frontscheibe  
Scheibenwischer  
Lenkung



Pannenset  
Assistenzsysteme  
Komfortelektronik  
Bremsanlage  
Testfahrt durchgeführt



### Lackwerte in $\mu\text{m}$

Kotflügel links	150	Motorhaube	180	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	170	Dach	150	Tür vorne rechts	170
Tür hinten links	170	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	170
Seitenwand links	150			Seitenwand rechts	150

*Info: Der Normalwert liegt zwischen 100-250, Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin*

### Anmerkungen

60 km Testfahrt durchgeführt es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Verkäufer

Fahrzeug wurde übernommen in Haid am

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Käufer

*Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler*

### Detailfotos

*Info: Die Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren möglich*



**Innenraum**

**kleiner Kratzer**



**Reifen links hinten**

**Kratzer**



**Fahrzeugfront**

**kleine Steinschläge**



**Stoßfänger vorne**

**leichter Kratzer**



*Stoßfänger vorne*

*leichter Kratzer*



*Tür links vorne*

*leichter Kratzer*



*Seitenteil hinten links*

*leichter Kratzer*



*Stoßfänger hinten*

*leichter Kratzer*

-----

-----