

Zustandsbericht

Neupreis: 30.320 €
Ausstattungspreis: 4.269 €
Gesamtpreis: 34.589 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

VW Touran 1.6 TDI "Sound" Diesel, 6-Gang

Fahrgestellnummer:	WVGZZZ1TZJW039926	GW-Nummer:	0039
Erstzulassung:	01.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	115.800 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Indium-grau Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	01/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
nächster Ölwechsel fällig in:	23200 km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 6/6
Servicehistorie:	31, 58, 82, 109 t km	Zusatzbereifung:		
durchgeführte Servicearbeiten:		Profiltiefe:		

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	✓	✓		✓
2			✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Laderaum

leicht abgeschürft



Tür rechts vorne

leichter Kratzer



Kotflügel rechts

kleiner Kratzer



Tür links hinten

kleiner Kratzer



Fahrzeugfront

kleine Steinschläge



Seitenteil hinten rechts

kleine Delle
