

Zustandsbericht

Neupreis:	30.320 €
Ausstattungspreis:	4.274 €
Gesamtpreis:	34.594 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Touran 1.6 TDI Sound BlueMotion

Fahrgestellnummer:	WVGZZZ1TZJW042714	GW-Nummer:	0079
Erstzulassung:	09.11.2017	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	67.800 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	letzte Zulassung:	Deutschland
Farbbezeichnung:	Crimson-red Metallic	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma

Service details

Überprüfung gültig bis:	11/2022	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
nächster Ölwechsel fällig in:	22700 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 4/4
Servicehistorie:	km	Zusatzbereifung:		
durchgeführte Servicearbeiten:		Profiltiefe:		

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	170	Motorhaube	170	Kotflügel rechts	240
Tür vorne links	150	Dach	200	Tür vorne rechts	400
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	250
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

KFZ SITZ Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Heckklappe

leicht abgeschürft



Seitenteil hinten rechts

kleiner Kratzer



Tür rechts vorne

leichter Kratzer



Heckklappe

leichter Kratzer



Stoßfänger hinten

Lackfehler ausgebessert



Fahrzeugfront

kleine Steinschläge



Stoßfänger vorne

kleiner Kratzer

