Zustandsbericht

Neupreis: 29.010 €

Ausstattungspreis: 5.148 €

Gesamtpreis: 34.158 €



KFZ SITZ 07227/ 222 121

www.kfzsitz.at

Skoda Octavia Combi Style 1.	.6 TDI 85kW 7-Gang DSG
------------------------------	------------------------

0103 Fahrgestellnummer: TMBJG7NE2K0047224 **GW-Nummer:** Erstzulassung: 22.10.2018 Vorbesitzer: 1 Schlüsselanzahl: 2 Kilometerstand: 134.050 km 116 PS Fahrzeugherkunft: Leasingfirma Leistung: Farbbezeichnung: letzte Zulassung / genehmigt für: DE / AUT Schwarz-Magic Perleffekt

Servicedetails

16" Alu Überprüfung gültig bis: 10/2023 Fahrbereifung: Sommer Motorölwechsel in: 17.000 km Profiltiefe: vorne 4/4 hinten 4/4 wartungsfrei Zusatzbereifung: Getriebeölwechsel bei: Zahnriemenwechsel bei: 210.000 Km Profiltiefe:

Servicehistorie: 31.468, 60.254, 87.701, 121.047 km

Fahrzeugcheck				
Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓	
Flüssigkeitsstände	\checkmark	Beleuchtung	✓	
Motor	\checkmark	Schließsystem	✓	
Kupplung/Getriebe	\checkmark	Komfortelektronik	✓	
Karosserie	✓	Verglasung	✓	
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓	
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓	

Lackwerte in μm						
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150	
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	190	
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	190	
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	190	

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung					
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis	
1				✓	
2	✓		\checkmark		
3					
4					
5					

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Stoßfänger hinten





abgeschürft



Tür links hinten

Delle kleiner als 2 cm



Steinschläge kleiner als 0.3 cm

Fahrzeugfront





