

Zustandsbericht

Neupreis:	38.190 €
Ausstattungspreis:	1.867 €
Gesamtpreis:	40.057 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Passat Variant Comfortline 2.0 TDI SCR 110kW 6-Gang

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZKE049366	GW-Nummer:	0190
Erstzulassung:	20.12.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	109.250 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Deep Black Perleffekt	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	12/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	10.100 km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30, 60, 89 tkm			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	140	Motorhaube	140	Kotflügel rechts	140
Tür vorne links	140	Dach	140	Tür vorne rechts	140
Tür hinten links	140	Heckklappe	140	Tür hinten rechts	140
Seitenteil links	140			Seitenteil rechts	140

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 23.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Ladekante

leicht abgeschürft



Laderaum

leicht abgenutzt



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Dach

Delle



Dachholm rechts

Delle kleiner als 2 cm



Stoßfänger vorne

Lackfehler kleiner als 5 cm



Seitenteil links

Delle kleiner als 2 cm



Heckklappe

Delle kleiner als 2 cm



Tür rechts vorne

Delle kleiner als 2 cm



Seitenteil rechts

Delle/Kratzer



Kotflügel rechts

Kratzer größer als 5 cm

