

Zustandsbericht

Neupreis: 44.200 €
Ausstattungspreis: 4.897 €
Gesamtpreis: 49.097 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Passat Variant Highline 2.0 TDI 110kW 7-Gang DSG

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZKE060574	GW-Nummer:	0064
Erstzulassung:	15.03.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	129.550 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Pure White	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	03/2024	Fahrbereifung:	17" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	20.000 Km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	240.000 Km	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Letzter Service:	119.000 Km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓

Bremsanlage

✓

50 km Testfahrt

✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	160	Motorhaube	160	Kotflügel rechts	160
Tür vorne links	160	Dach	160	Tür vorne rechts	160
Tür hinten links	170	Heckklappe	160	Tür hinten rechts	160
Seitenteil links	180			Seitenteil rechts	200

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1		✓		✓
2	✓		✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 26.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Stoßfänger vorne

Kratzer



Außenspiegel

Kratzer kleiner als 5 cm



Seitenteil hinten links

Delle klein



Ladekante

Kratzer



Kofferraum

leicht abgeschürft



Reifen

Kratzer



Innenraum

abgeschürft



Kotflügel rechts

Kratzer klein



Außenspiegel

Kratzer kleiner als 5 cm



Dach

Kratzer größer als 5 cm



Innenraum

abgenutzt

.....

.....