

Zustandsbericht

Neupreis:	24.140 €
Ausstattungspreis:	7.167 €
Gesamtpreis:	31.307 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

SEAT Leon ST Style 1.6 TDI 85kW 5-Gang

Fahrgestellnummer:	VSSZZZ5FZKR065126	GW-Nummer:	0056
Erstzulassung:	08.03.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	88.100 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Midnight Schwarz	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	03/2024	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	8.800 km	Profiltiefe:	vorne 3/3	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	26.613, 47.696, 73.379 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	160	Motorhaube	160	Kotflügel rechts	200
Tür vorne links	160	Dach	160	Tür vorne rechts	160
Tür hinten links	280	Heckklappe	160	Tür hinten rechts	160
Seitenteil links	190			Seitenteil rechts	160

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 29.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.




Heckklappe

leicht abgeschürft



Ladekante

leicht abgeschürft



Tür rechts hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger vorne

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Heckklappe

Dellen kleiner als 2 cm



Dachholm rechts

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür rechts vorne

Delle kleiner als 2 cm
