

Zustandsbericht

Neupreis:	25.390 €
Ausstattungspreis:	8.406 €
Gesamtpreis:	33.796 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Skoda Octavia Combi Ambition 1.6 TDI 85kW 5-Gang

Fahrgestellnummer:	TMBJG9NEXK0067913	GW-Nummer:	0187
Erstzulassung:	26.11.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	106.950 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Brilliant-Silber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	11/2023	Fahrbereifung:	16" Stahl	Sommer
Motorölwechsel in:	18.500 km	Profiltiefe:	vorne 4/4	hinten 6/6
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	38.284, 64.311, 95.328 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	140	Motorhaube	140	Kotflügel rechts	140
Tür vorne links	140	Dach	140	Tür vorne rechts	140
Tür hinten links	140	Heckklappe	140	Tür hinten rechts	140
Seitenteil links	140			Seitenteil rechts	140

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1		✓		✓
2	✓		✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 18.04.2024	Unterschrift Käufer
Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.		

Detailfotos
Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Fahrzeugfront

abgenutzt



Stoßfänger hinten

leicht abgeschürft



Verkleidung rechts

Kratzer kleiner als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Frontscheibe

Kratzer größer als 5 cm



Einstieg links

Delle kleiner als 2 cm

