

Zustandsbericht

Neupreis: 30.320 €

Ausstattungspreis: 9.480 €

Gesamtpreis: 39.800 €



KFZ SITZ

07227/ 222 121

www.kfzsitz.at

Volkswagen Touran "SOUND" 1.6 TDI 85kW 6-Gang

Fahrgestellnummer: WVGZZZ1TZW069798

GW-Nummer: 0012

Erstzulassung: 05.04.2018

Vorbesitzer: 1

Kilometerstand: 90.100 Km

Schlüsselanzahl: 2

Leistung: 116 PS

Fahrzeugherkunft: Leasingfirma

Farbbezeichnung: Deep Black Perleffekt

letzte Zulassung / genehmigt für: DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis: 04/2023

Fahrbereifung: 17" Alu Sommer

Motorölwechsel in: 8.500 km

Profiltiefe: vorne 3/3 hinten 3/3

Getriebeölwechsel bei: wartungsfrei

Zusatzbereifung:

Zahnriemenwechsel bei: 210.000 Km

Profiltiefe:

Servicehistorie: 30.826, 60.265 Km

Fahrzeugcheck

Bereifung ✓

Fahrwerk/Lenkung ✓

Flüssigkeitsstände ✓

Beleuchtung ✓

Motor ✓

Schließsystem ✓

Kupplung/Getriebe ✓

Komfortelektronik ✓

Karosserie ✓

Verglasung ✓

Unterboden ✓

Klima/Heizung ✓

Bremsanlage	☒	50 km Testfahrt	☒
-------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------

Lackwerte in μm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	300	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	300			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	☐	☒	☐	☒
2	☒	☐	☒	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Innenraum

feine Kratzer



Innenraum

leicht abgenutzt



Außenspiegel

Kratzer kleiner als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Motorhaube

Delle kleiner als 2 cm



Tür rechts vorne

feiner Kratzer



Tür rechts vorne

Delle größer als 2 cm



Außenspiegel

Kratzer kleiner als 5 cm

.....

.....

.....

.....