

Zustandsbericht

Neupreis:	20.490 €
Ausstattungspreis:	4.415 €
Gesamtpreis:	24.905 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

VOLKSWAGEN Polo 1,6 TDI Comfortline

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAWZKU073041	GW-Nummer:	0185
Erstzulassung:	02.09.2019	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	91.800 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	95 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	schwarz	letzte Zulassung / genehmigt für:	NL / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	09/2024	Fahrbereifung:	15" Stahl	Sommer
Motorölwechsel in:	27800 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 3/3
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	29.962, 60.471, 89.592 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	200	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	710	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	250			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1		✓		✓
2	✓		✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 26.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Innenraum

beschädigt



Stoßfänger hinten

Oberflächenkratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer größer als 5 cm



Tür links vorne

Lackfehler kleiner als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Tür rechts vorne

Lackfehler kleiner als 2 cm

.....

.....

.....

.....