

Zustandsbericht

Neupreis:	28.350 €
Ausstattungspreis:	4.000 €
Gesamtpreis:	32.350 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Skoda Octavia Combi 1,6 TDI DSG Style

Fahrgestellnummer:	TMBJG9NE3K0073584	GW-Nummer:	0039
Erstzulassung:	23.11.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	62.150 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Reflexsilber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	NL / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	11/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Winter
Motorölwechsel in:	24.000 km	Profiltiefe:	vorne 4/4	hinten 6/6
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	29.923, 56.081 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	180	Motorhaube	180	Kotflügel rechts	180
Tür vorne links	180	Dach	180	Tür vorne rechts	180
Tür hinten links	180	Heckklappe	160	Tür hinten rechts	180
Seitenteil links	180			Seitenteil rechts	180

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	✓	✓	✓	
2				✓
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 17.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Fahrersitz

leicht abgenutzt



Türgriff li vo

Kratzer kleiner als 2 cm



Türgriff li hi

Kratzer kleiner als 2 cm



Stoßfänger hinten

leicht abgeschürft



Stoßfänger hinten

leicht abgeschürft
