

Zustandsbericht

Neupreis:	27.680 €
Ausstattungspreis:	6.380 €
Gesamtpreis:	34.060 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Skoda Octavia Combi Ambition 1.6 TDI 85kW 5-Gang 4 Türen

Fahrgestellnummer:	TMBJG9NE4K0081032	GW-Nummer:	0101
Erstzulassung:	12.12.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	143.500 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Brilliant-Silber Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	12/2023	Fahrbereifung:	16" Stahl	Sommer
Motorölwechsel in:	7.800 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 7/7
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30.515, 60.873, 91.041 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	200	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Laderaum

leicht abgenutzt



Heckklappe

leicht abgeschürft



Motorhaube

Delle größer als 2 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger hinten

Lackfehler kleiner als 2 cm



Seitenteil hinten rechts

Delle/Kratzer

Fahrezugschlüssel

codieren
