

# Zustandsbericht

Neupreis:	30.990 €
Ausstattung:	10.200 €
Gesamt:	41.190 €

KFZ SITZ  
07227/ 222 121  
verkauf@kfzsitz.at



## AUDI A3 Limousine 1.6 TDI S Line Edition

Fahrgestellnummer:	WAUZZZ8V6J1090779	GW-Nummer:	0016
Erstzulassung:	07.08.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	100.900 km	Schlüsselanzahl:	2
Farbbezeichnung:	Daytonagrau Perleffekt	genehmigt für:	Österreich
Fahrzeugherkunft:	Leasingrückläufer	letzte Zulassung:	Deutschland

## Service details

Gutachten gültig bis:	08/2023	Fahrbereifung:	18" Alu	Sommer
Ölwechselservice fällig in:	km	Reifenprofil:	vorne 4/4	hinten 6/6
Service gepflegt:	ja	Zusatzbereifun		
letzter Service-Eintrag bei:	32,60,93 t km	Reifenprofil:		

## Fahrzeugcheck

Reifendruck	✓	Schließsystem	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motorlauf	✓	Klima/Heizung	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Reserverad/Tirefit	✓

Unterbodenkontrolle  
 Karosserie Sichtprüfung  
 Frontscheibe  
 Scheibenwischer  
 Lenkung



Pannenset  
 Assistenzsysteme  
 Komfortelektronik  
 Bremsanlage  
 Testfahrt durchgeführt



### Lackwerte in $\mu\text{m}$

Kotflügel links	250	Motorhaube	200	Kotflügel rechts	200
Tür vorne links	250	Dach	250	Tür vorne rechts	250
Tür hinten links	250	Heckklappe	250	Tür hinten rechts	250
Seitenwand links	250			Seitenwand rechts	250

*Info: Der Normalwert liegt zwischen 100-250, Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin*

### Anmerkungen

Bei der Testfahrt wurden keine Auffälligkeiten festgestellt

Karosserie				Innenraum			
X				X			
sehr gut	gut	mittel	mäßig	sehr gut	gut	mittel	mäßig

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeug wurde übernommen in Haid am

Unterschrift Käufer

*Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler*

### Detailfotos

*Diese Detailfotos erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich*



**Stoßfänger hinten**

**leichter Kratzer**



**Reifen links vorne**

**leichter Kratzer**



**Tür links vorne**

**Lackfehler ausgebessert**



**Reifen links hinten**

**leichter Kratzer**



*Reifen rechts hinten*

*Kratzer*



*Reifen rechts vorne*

*Kratzer*



*Stoßfänger vorne*

*Lackfehler*



*Fahrzeugfront*

*kleine Steinschläge*

-----

-----