

## Zustandsbericht

Neupreis:	35.490 €
Ausstattungspreis:	2.756 €
Gesamtpreis:	38.246 €



KFZ SITZ  
07227/ 222 121  
[www.kfzsitz.at](http://www.kfzsitz.at)

### Volkswagen Passat Variant Comfortline 1,6 TDI

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZJE103727	GW-Nummer:	0086
Erstzulassung:	02.01.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	150.250 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	120 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Manganrau Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	BE / AUT

### Service details

Überprüfung gültig bis:	01/2024	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	23.500 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	31.281, 43.173, 75.954, 109.763, 143.690 km			

### Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

### Lackwerte in $\mu\text{m}$

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	280	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	1200			Seitenteil rechts	1400

*Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.*

### Fahrzeugbewertung

	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)*

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 27.04.2024

Unterschrift Käufer

*Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.*

### Detailfotos

*Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.*



**Tür links vorne**

**Delle kleiner als 2 cm**



**Dachhimmel**

**Druckstelle**



**Tür links vorne**

**Lackfehler kleiner als 5 cm**



**Stoßfänger vorne**

**abgeschürft**



**Stoßfänger vorne**

*leicht abgeschürft*



**Außenspiegel rechts**

*Oberflächenkratzer kleiner als 5 cm*



**Stoßfänger hinten**

*leicht abgeschürft*



**Dach**

*Lackfehler kleiner als 5 cm*



***Stoßfänger vorne***

*leicht abgeschürft*



***Laderaum***

*Fehlteil*



***Innenraum***

*Kratzer kleiner als 2 cm*

