

Zustandsbericht

Neupreis:	31.650 €
Ausstattungspreis:	4.258 €
Gesamtpreis:	35.908 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Touran Comfortline 1,6 TDI

Fahrgestellnummer:	WVGZZZ1TZJW107764	GW-Nummer:	0078
Erstzulassung:	29.06.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	73.950 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	116 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Caribbean Blue Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	FR / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	06/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	14500 km	Profiltiefe:	vorne 7/7	hinten 3/3
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	31.860, 59.874 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	140	Motorhaube	140	Kotflügel rechts	140
Tür vorne links	140	Dach	140	Tür vorne rechts	140
Tür hinten links	140	Heckklappe	140	Tür hinten rechts	140
Seitenteil links	140			Seitenteil rechts	140

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 28.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Laderaum

leicht abgenutzt



Stoßfänger vorne

leicht abgeschürft



Stoßfänger vorne

leicht abgeschürft



Kotflügel links

Kratzer größer als 5 cm



Tür links hinten

Kratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger/Klappe hinten

Kratzer größer als 5 cm



Stoßfänger hinten

Kratzer größer als 5 cm



Einstieg rechts

Delle größer als 2 cm



Tür rechts hinten

Kratzer größer als 5 cm
