

# Zustandsbericht

|              |          |
|--------------|----------|
| Neupreis:    | 36.070 € |
| Ausstattung: | 2.961 €  |
| Gesamt:      | 39.031 € |

KFZ SITZ  
07227/ 222 121  
verkauf@kfsitz.at



## Volkswagen Touran "SOUND" 2.0 TDI BMT SCR 110kW 6-Gang DSG

|                    |                   |                   |             |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Fahrgestellnummer: | WVGZZZ1TZW114192  | GW-Nummer:        | 0063        |
| Erstzulassung:     | 12.07.2017        | Vorbesitzer:      | 1           |
| Kilometerstand:    | 93.400 km         | Schlüsselanzahl:  | 2           |
| Farbbezeichnung:   | uranograu         | genehmigt für:    | Österreich  |
| Fahrzeugherkunft:  | Leasingrückläufer | letzte Zulassung: | Deutschland |

## Servicedetails

|                              |                           |                  |           |            |
|------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|------------|
| Gutachten gültig bis:        | 07/2022                   | Fahrbereifung:   | 16" Alu   | Winter     |
| Ölwechselservice fällig in:  | 15600 km                  | Reifenprofil:    | vorne 7/7 | hinten 8/8 |
| Service gepflegt:            | ja                        | Zusatzbereifung: |           |            |
| letzter Service-Eintrag bei: | 17.385, 47.497, 78.996 km | Reifenprofil:    |           |            |

## Fahrzeugcheck

|                    |   |                    |   |
|--------------------|---|--------------------|---|
| Reifendruck        | ✓ | Schließsystem      | ✓ |
| Flüssigkeitsstände | ✓ | Beleuchtung        | ✓ |
| Motorlauf          | ✓ | Klima/Heizung      | ✓ |
| Kupplung/Getriebe  | ✓ | Reserverad/Tirefit | ✓ |

Unterbodenkontrolle  
Karosserie Sichtprüfung  
Frontscheibe  
Scheibenwischer  
Lenkung



Pannenset  
Assistenzsysteme  
Komfortelektronik  
Bremsanlage  
Testfahrt durchgeführt



### Lackwerte in $\mu\text{m}$

|                  |     |            |     |                   |     |
|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|
| Kotflügel links  | 150 | Motorhaube | 150 | Kotflügel rechts  | 150 |
| Tür vorne links  | 150 | Dach       | 150 | Tür vorne rechts  | 150 |
| Tür hinten links | 150 | Heckklappe | 150 | Tür hinten rechts | 150 |
| Seitenwand links | 150 |            |     | Seitenwand rechts | 150 |

*Info: Der Normalwert liegt zwischen 100-250, Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin*

### Anmerkungen

60 km Testfahrt durchgeführt es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Verkäufer

Fahrzeug wurde übernommen in Haid am

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Käufer

*Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler*

### Detailfotos

*Info: Die Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren möglich*



