

Zustandsbericht

Neupreis:	37.060 €
Ausstattungspreis:	6.937 €
Gesamtpreis:	43.997 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Passat Variant Comfortline 2,0 TDI

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZJE115434	GW-Nummer:	0014
Erstzulassung:	20.12.2017	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	97.400 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Pyrit Silber	letzte Zulassung / genehmigt für:	BE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	12/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	12900 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 4/4
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	29.262, 56.799, 80.299 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	180	Motorhaube	130	Kotflügel rechts	130
Tür vorne links	130	Dach	130	Tür vorne rechts	130
Tür hinten links	130	Heckklappe	130	Tür hinten rechts	130
Seitenteil links	130			Seitenteil rechts	130

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 29.03.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Ausströmer

Funktion eingeschränkt



Dach

Kratzer größer als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.5 cm



Türen rechts

Dellen

.....

.....

