

Zustandsbericht

Neupreis:	21.640 €
Ausstattungspreis:	1.080 €
Gesamtpreis:	22.720 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Polo Highline 1.6 TDI BMT 70kW 5-Gang 4 Türen

Fahrgestellnummer:	WVWZZZAWZJY123336	GW-Nummer:	0089
Erstzulassung:	24.05.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	131.750 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	95 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Uranograu	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	05/2023	Fahrbereifung:	15" Alu	Sommer
nächster Ölwechsel fällig in:	18.400 km	Profiltiefe:	vorne 4/4	hinten 3/3
Servicehistorie:	29,59,92,120 t km	Zusatzbereifung:		
durchgeführte Servicearbeiten:		Profiltiefe:		

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 26.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Lenkrad

leichter Kratzer



Motorhaube

kleine Delle und Kratzer



Motorhaube

leichter Kratzer



Tür links hinten

leichter Kratzer



Tür links hinten/Seitenteil links

kleiner Kratzer und Delle



Stoßfänger hinten

leichter Kratzer



Dach

kleine Delle



Tür rechts hinten

kleine Delle



Stoßfänger vorne

kleiner Kratzer
