

Zustandsbericht

Neupreis:	29.340 €
Ausstattungspreis:	4.009 €
Gesamtpreis:	33.349 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

SKODA Octavia Combi 2,0 TDI Ambition DSG

Fahrgestellnummer:	TMBJJ7NE0G0146830	GW-Nummer:	0161
Erstzulassung:	17.12.2015	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	131.950 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	150 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Gletscherweiß Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	12/2022	Fahrbereifung:	17" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	18500 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 6/6
Getriebeölwechsel bei:	180.000 km	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 km	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30.138, 59.695, 90.493, 120.407 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	190	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	165
Tür hinten links	150	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	165
Seitenteil links	150			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	✓	✓		✓
2			✓	
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos
Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Stoßfänger hinten

Kratzer größer als 5 cm



Stoßfänger vorne

Delle kleiner als 2 cm



Innenraum

leicht abgenutzt



Tür rechts vorne

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür rechts vorne

Delle kleiner als 2 cm

.....

.....

.....

.....