

Zustandsbericht

Neupreis: 31.380 €

Ausstattungspreis: 15.143 €

Gesamtpreis: 46.523 €



KFZ SITZ

07227/ 222 121

www.kfzsitz.at

Audi A3 Sportback sport 1.6 TDI 85kW S tronic

Fahrgestellnummer: WAUZZZ8V6JA148311

GW-Nummer: 0147

Erstzulassung: 17.08.2018

Vorbesitzer: 1

Kilometerstand: 123.650 Km

Schlüsselanzahl: 2

Leistung: 116 PS

Fahrzeugherkunft: Leasingfirma

Farbbezeichnung: Nanograu Metallic

letzte Zulassung / genehmigt für: DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis: 08/2023

Fahrbereifung: 17" Alu Sommer

Motorölwechsel in: 27000 km

Profiltiefe: vorne 5/5 hinten 5/5

Getriebeölwechsel bei: wartungsfrei

Zusatzbereifung:

Zahnriemenwechsel bei: 210.000 km

Profiltiefe:

Servicehistorie: 30, 62, 93, 121 t km

Fahrzeugcheck

Bereifung ✓

Fahrwerk/Lenkung ✓

Flüssigkeitsstände ✓

Beleuchtung ✓

Motor ✓

Schließsystem ✓

Kupplung/Getriebe ✓

Komfortelektronik ✓

Karosserie ✓

Verglasung ✓

Unterboden ✓

Klima/Heizung ✓

Bremsanlage	☒	50 km Testfahrt	☒
-------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------

Lackwerte in μm					
Kotflügel links	150	Motorhaube	150	Kotflügel rechts	150
Tür vorne links	150	Dach	150	Tür vorne rechts	150
Tür hinten links	230	Heckklappe	150	Tür hinten rechts	150
Seitenteil links	420			Seitenteil rechts	150

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	☒	☒	☒	☒
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer	Fahrzeugübernahme in Haid am 26.04.2024	Unterschrift Käufer
------------------------	---	---------------------

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren sind möglich.



Dach

Delle kleiner als 2 cm



Motorhaube

Kratzer kleiner als 5 cm



Motorhaube

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Tür links hinten

Kratzer größer als 5 cm



Innenraum

leicht abgeschürft



Innenraum

leicht abgeschürft



Innenraum

leicht abgeschürft



Innenraum

leicht abgeschürft

.....

.....

.....

.....