

Zustandsbericht

Neupreis:	33.150 €
Ausstattungspreis:	1.946 €
Gesamtpreis:	35.096 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Volkswagen Passat Variant BlueMotion 1,6 TDI

Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZJE183133	GW-Nummer:	0132
Erstzulassung:	16.04.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	143.300 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	120 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Manganrau Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	FR / AUT

Service details

Überprüfung gültig bis:	04/2023	Fahrbereifung:	16" Alu	Winter
Motorölwechsel in:	7.600 km	Profiltiefe:	vorne 5/5	hinten 5/5
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	30.510, 60.865, 91.189, 120.815 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in μm

Kotflügel links	140	Motorhaube	160	Kotflügel rechts	140
Tür vorne links	140	Dach	140	Tür vorne rechts	140
Tür hinten links	140	Heckklappe	140	Tür hinten rechts	140
Seitenteil links	140			Seitenteil rechts	140

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 17.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Außenspiegel links

Kratzer kleiner als 5 cm



Tür links hinten

Kratzer größer als 5 cm



Ladekante

abgeschürft



Laderaum

leicht abgenutzt



Außenspiegel rechts

Kratzer größer als 5 cm



Fahrzeugfront

Steinschläge kleiner als 0.3 cm



Stoßfänger hinten

leicht abgeschürft



Stoßfänger hinten

leicht abgeschürft

