

Zustandsbericht

Neupreis:	20.000 €
Ausstattungspreis:	3.651 €
Gesamtpreis:	23.651 €



KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Skoda Fabia Combi Ambition 1.4 TDI 77kW 5-Gang 4 Türen

Fahrgestellnummer:	TMBJT6NJ9JZ206673	GW-Nummer:	0003
Erstzulassung:	06.09.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	136.900 Km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	105 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Schwarz-Magic Perleffekt	letzte Zulassung / genehmigt für:	DE / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	09/2023	Fahrbereifung:	17" Alu	Sommer
Motorölwechsel in:	21.500 km	Profiltiefe:	vorne 6/6	hinten 3/3
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	26.111, 50.480, 74.935, 94.725, 114.575, 136.468 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm					
Kotflügel links	140	Motorhaube	250	Kotflügel rechts	140
Tür vorne links	140	Dach	140	Tür vorne rechts	140
Tür hinten links	140	Heckklappe	140	Tür hinten rechts	140
Seitenteil links	140			Seitenteil rechts	140

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung				
	Lack	Innenraum	Technik	Ausstattung
1			✓	✓
2	✓	✓		
3				
4				
5				

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 19.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Rad rechts vorne

Kratzer größer als 5 cm



Außenspiegel rechts

Oberflächenkratzer kleiner als 5 cm



Stoßfänger hinten

Oberflächenkratzer größer als 5 cm



Rad links hinten

Kratzer größer als 5 cm



Ladekantenschutz

Kratzer größer als 5 cm



Dach

leichter Kratzer größer als 5 cm



Stoßfänger vorne

Lackfehler kleiner als 5 cm

