Zustandsbericht

Neupreis:	44.830 €
Ausstattungspreis:	16.208 €
Gesamtpreis:	61.038 €

KFZ SITZ
07227/ 222 121
www.kfzsitz.at

Audi A4 Avant 2,0 TDI Sport S-tronic

Fahrgestellnummer:	WAUZZZF45JA222375	GW-Nummer:	0160
Erstzulassung:	13.08.2018	Vorbesitzer:	1
Kilometerstand:	78.700 km	Schlüsselanzahl:	2
Leistung:	190 PS	Fahrzeugherkunft:	Leasingfirma
Farbbezeichnung:	Moonshineblue Metallic	letzte Zulassung / genehmigt für:	NL / AUT

Servicedetails

Überprüfung gültig bis:	08/2023	Fahrbereifung:	17″ Alu	Winter
Motorölwechsel in:	9.300 km	Profiltiefe:	vorne 4/4	hinten 7/7
Getriebeölwechsel bei:	wartungsfrei	Zusatzbereifung:		
Zahnriemenwechsel bei:	210.000 Km fällig	Profiltiefe:		
Servicehistorie:	29.797, 57.711 km			

Fahrzeugcheck

Bereifung	✓	Fahrwerk/Lenkung	✓
Flüssigkeitsstände	✓	Beleuchtung	✓
Motor	✓	Schließsystem	✓
Kupplung/Getriebe	✓	Komfortelektronik	✓
Karosserie	✓	Verglasung	✓
Unterboden	✓	Klima/Heizung	✓
Bremsanlage	✓	50 km Testfahrt	✓

Lackwerte in µm

Kotflügel links	140	Motorhaube	140	Kotflügel rechts	140
Tür vorne links	140	Dach	140	Tür vorne rechts	140
Tür hinten links	140	Heckklappe	140	Tür hinten rechts	nachlackiert
Seitenteil links	140			Seitenteil rechts	nachlackiert

Der Originalwert liegt in der Regel zwischen 100-250. Abweichungen weisen auf eine Nachlackierung hin.

Fahrzeugbewertung

	Optik	Technik	Ausstattung	Preis
1	☐	☑	☑	☑
2	☑	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐

Individuelle und objektive Bewertung, Alter und Km-Leistung berücksichtigt. (Schulnotensystem)

Unterschrift Verkäufer

Fahrzeugübernahme in Haid am 25.04.2024

Unterschrift Käufer

Dieser Bericht wurde fachgerecht und mit bestem Gewissen erstellt. Vorbehaltlich Abweichungen, Irrtümer und Tippfehler.

Detailfotos

Nachfolgende Bilder erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere dem Alter und Km-Stand entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.

Einstieg links *leicht abgeschürft*

Stoßfänger hinten *abgeschürft*

Fahrzeugfront *Steinschläge kleiner als 0.3 cm*

Stoßfänger vorne *leicht abgeschürft*

Dach *Kratzer kleiner als 5 cm*

Stoßfänger hinten *leicht abgeschürft*

Dach *Kratzer kleiner als 5 cm*

Seitenteil links *Delle kleiner als 2 cm*

Tür links hinten *Delle kleiner als 2 cm*

Seite links *Delle kleiner als 2 cm*